

HASZNÁLATI
UTASÍTÁS

Cal. .50



TP 50

WWW.UMAREX.COM

| | |
|-----------|-------------------------|
| EN | 01 Muzzle |
| | 02 Front sight |
| | 03 Trigger safety |
| | 04 Trigger |
| | 05 Rear sight |
| | 06 Pressure indicator |
| | 07 Quick-Piercing screw |
| | 08 Magazine follower |
| | 09 Loading port |
| | 10 Picatinny |

| | |
|-----------|----------------------------|
| DE | 01 Mündung |
| | 02 Korn |
| | 03 Abzugzüngelsicherung |
| | 04 Abzug |
| | 05 Kimme |
| | 06 Druckanzeiger |
| | 07 Quick-Piercing-Schraube |
| | 08 Zuführer |
| | 09 Ladeöffnung |
| | 10 Picatinny-Schiene |

| | |
|-----------|------------------------------|
| FR | 01 Bouche |
| | 02 Guidon |
| | 03 Sécurité de la détente |
| | 04 Détente |
| | 05 Cran de mire |
| | 06 Indicateur de pression |
| | 07 Vis Quick Piercing |
| | 08 Dispositif d'alimentation |
| | 09 Ouverture de chargement |
| | 10 Rails picatinny |


| | |
|-----------|--------------------------------------|
| ES | 01 Boca |
| | 02 Punto de mira |
| | 03 Seguro de la lengüeta del gatillo |
| | 04 Gatillo |
| | 05 Mira trasera |
| | 06 Indicador de presión |
| | 07 Tornillo de Quick Piercing |
| | 08 Alimentador |
| | 09 Orificio de carga |
| | 10 Riel Picatinny |

| | |
|-----------|-------------------------------|
| IT | 01 Bocca |
| | 02 Mirino |
| | 03 Sicura del grilletto |
| | 04 Grilletto |
| | 05 Tacca di mira |
| | 06 Indicatore di pressione |
| | 07 Vite a Quick Piercing |
| | 08 Alimentatore |
| | 09 Apertura per il caricatore |
| | 10 Slitta Picatinny |

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| RU | 01 Дуло |
| | 02 Мушка |
| | 03 Предохранитель спускового крючка |
| | 04 Спусковой крючок |
| | 05 Прицельная планка |
| | 06 Индикатор давления |
| | 07 Винт для Quick Piercing |
| | 08 Устройство подачи |
| | 09 магазинное оружие |
| | 10 Направляющая типа Picatinny |

| | |
|-----------|-------------------------------|
| PL | 01 Wylot lufy |
| | 02 Muszka |
| | 03 Zabezpieczenie spustu |
| | 04 Spust |
| | 05 Szczerbina |
| | 06 Wskaźnik ciśnienia |
| | 07 Śruba do Quick Piercing |
| | 08 Podajnik |
| | 09 Otwór do ładowania pocisku |
| | 10 Szyna Picatinny |

| | |
|-----------|-----------------------|
| HU | 01 Csőtörkolat |
| | 02 Első irányzék |
| | 03 Kioldóbiztosítás |
| | 04 Elsütőbillentyű |
| | 05 Hátsó irányzék |
| | 06 Nyomásjelző |
| | 07 Gyorstölöző csavar |
| | 08 Tárrugó |
| | 09 Töltőnyílás |
| | 10 Picatinny sín |



**CAUTION**

- Always make sure that the muzzle points in a safe direction.
- This airgun has an automatic trigger safety.

ACHTUNG

- Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.
- Diese Airgun hat eine automatische Abzugszüngelsicherung.

ATTENTION

- Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.
- Ce pistolet à air comprimé a un fusible à détente automatique.

ATENCIÓN

- Asegúrese de que la boca apunte siempre en una dirección segura.
- Esta pistola de CO₂ tiene un seguro automático de la lengüeta del gatillo automático.

**ATTENZIONE**

- Indirizzate l'arma sempre in una direzione sicura.
- Questa arma ad aria compressa è dotata di una sicura automatica del grilletto.

ВНИМАНИЕ

- Всегда следите за тем, чтобы ствол оружия был направлен в безопасную сторону.
- Это пневматическое оружие снабжено автоматическим предохранителем спускового крючка.

UWAGA

- Należy stale kontrolować czy lufa jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Broń pneumatyczna posiada automatyczne zabezpieczenie mechanizmu spustowego.

FIGYELEM

- Mindig győződjön meg arról, hogy a fegyvercső biztonságos irányba mutat.
- Ez a légfegyver automata kioldóbiztosítóval rendelkezik.



- Only use 12 g CO₂ capsules.
- For storage remove gas capsules.
- There may be a minor discharge of gas when you remove the gas capsules.

Make sure that your hands do not come into contact with discharged CO₂ gas. This may cause freezing of the skin. Do not expose the CO₂ cartridge to excessive heat and do not store it at temperatures exceeding 54 °C. Always adhere to the warnings and safety instructions of the manufacturer on the gas cartridge in respect to handling and storage of a CO₂ gas container.

- Verwenden Sie nur 12 g CO₂-Kapseln.
- Für die Lagerung der Waffe CO₂-Kapsel entnehmen!
- Beim Herausnehmen der CO₂-Kapsel kann es zu einem leichten Austritt von CO₂ kommen.

Achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht mit austretendem CO₂-Gas in Berührung kommen. Bei Kontakt mit der Hand kann es zu Erfrierungen kommen. Setzen Sie die CO₂-Kapsel keiner großen Hitze aus und lagern Sie diese Behälter nicht bei Temperaturen über 54 °C. Halten Sie sich immer an die auf der CO₂-Kapsel aufgedruckten Warn- und Sicherheitshinweise des Herstellers bezüglich Umgang und Lagerung der CO₂-Kapsel.

- Utilisez seulement des capsules de CO₂ de 12 g.
 - Retirez la capsule de CO₂ avant de ranger l'arme.
 - En retirant la capsule de CO₂, il est possible qu'une petite quantité de gaz s'échappe.
- Veuillez à ce que vos mains n'entrent pas en contact avec le gaz CO₂ qui s'échappe. Le contact avec la peau peut entraîner des gelures. Ne soumettez pas les capsules de CO₂ à une chaleur trop importante et ne les stockez pas à des températures supérieures à 54 °C. Respectez toujours les consignes de sécurité et avertissements figurant sur la capsule de CO₂, relatifs à l'utilisation et au stockage de capsules de CO₂.

- Utilice únicamente cápsulas CO₂ de 12 g.
 - Para guardar el arma extraiga los cápsulas de CO₂.
 - Al extraer el cápsula de CO₂, es posible que se escape una pequeña cantidad de gas.
- Procure que sus manos no entren en contacto con el CO₂ en caso de fuga, ya que un eventual contacto con la piel puede causar congelación. No exponga el cápsula de CO₂ a un calor excesivo ni lo guarde a temperaturas superiores a los 54 °C. Observe siempre las advertencias e instrucciones de seguridad del fabricante sobre la manipulación y el almacenamiento del cápsula de aire comprimido.



- Usare solo la capsula CO₂ 12 g.
 - Prima di riporre l'arma, togliere la capsula CO₂!
 - Durante l'estrazione della capsula CO₂ può verificarsi una leggera fuoriuscita di gas CO₂.
- Raccomandiamo di prestare attenzione affinché le mani non vengano a contatto con il gas CO₂, che fuoriesce dall'arma. L'eventuale contatto con la pelle potrebbe provocare congelamenti. Non esporre le capsula CO₂ a fonti di calore eccessivo e conservarle in contenitori a temperature non superiori a 54 °C. Osservare sempre le avvertenze e le norme di sicurezza del produttore stampate sulla capsula relative all'utilizzo e alla conservazione delle capsula CO₂.

- Применять только баллончики с 12 г CO₂.
 - При постановке оружия на хранение вынимать баллончик CO₂!
 - При извлечении баллончика CO₂ может произойти незначительная утечка CO₂.
- Обратите внимание на то, чтобы Ваши руки не соприкасались с выходящим газом CO₂. При контакте с кожей может наступить обморожение. Берегите баллончик с газом CO₂ от перенагревания и не храните его при температуре выше 54 °C. Всегда соблюдайте напечатанные производителем на баллончике CO₂ указания по мерам безопасности в отношении обращения и хранения баллончика CO₂.

- Proszę używać tylko naboju 12 g CO₂.
 - Broń należy przechowywać bez naboju CO₂!
 - Przy wyciąganiu naboju CO₂ może dojść do małego wycieku dwutlenku węgla.
- Proszę chronić ręce przed zetknięciem z wyciekiem dwutlenku węgla. W kontakcie CO₂ ze skórą może dojść do odmrożeń. Naboju CO₂ nie należy wystawiać go na działanie wysokiej temperatury, proszę przechowywać go poniżej w temp 54°C. Proszę przestrzegać wskazówek producenta dot. zasad bezpieczeństwa przy obsłudze i przechowywaniu naboju CO₂. Informacje te znajdują Państwo na naboju.

- Csak 12 g-os CO₂ patronot használjon.
- A fegyver tárolásakor távolítsa el a gázpatront.
- A patron eltávolításakor előfordulhat, hogy kisebb mennyiséggű gáz távozik.

Ügyeljen arra, hogy a keze ne érintkezzen a kiáramló CO₂ gázzal. Ez a bőr megfagyását okozhatja. Ne tegye ki a CO₂-patront túlzott hőhatásnak, és ne tárolja 54 °C-tól meghaladó hőmérsékleten. A CO₂-patron kezelésével és tárolásával kapcsolatban minden tartsa be a gyártó figyelmeztetéseit és biztonsági utasításait.

3

INSERT CO₂ CAPSULE • CO₂-KAPSEL EINSETZEN • INSÉRER LA CAPSULE DE CO₂ • INSERTAR LA CÁPSULA DE CO₂ • INSERIRE LA CAPSULA DI CO₂ • ВСТАВЬТЕ КАПСУЛУ С CO₂ • WŁOŻYĆ KAPSUŁĘ CO₂ • CO₂ PATRON BEHELYEZÉSE



4

CHANGING THE CO₂ CAPSULE • AUSTAUSCHEN DER CO₂-KAPSEL • REMPLACEMENT DE LA CAPSULE DE CO₂ • SUSTITUCIÓN DE LA CÁPSULA DE CO₂
SOSTITUZIONE DELLA CAPSULA DI CO₂ • ЗАМЕНА КАПСУЛЫ CO₂ • WYMIANA KAPSUŁY CO₂ • CO₂ PATRON CSERÉJE



5

LOADING THE MAGAZINE • MAGAZIN LADEN • CHARGEMENT DU CHARGEUR CHARGER DEL CARGADOR • CARICAMENTO • СНЯРЖЕНИЕ МАГАЗИНА • ŁADOWANIE • A TÁR BETÖLTÉSE



Never use the following balls: (1) with burr, (2) both halves not aligned, (3) used, soiled.
Use of unsuitable projectiles will void the warranty.

Verwenden Sie auf keinen Fall folgende Kugeln: (1) mit Grat, (2) versetzte Hälften, (3) gebraucht, verschmutzt. Bei Gebrauch ungeeigneter Geschosse erlischt die Garantie.

N'utilisez jamais des billes BB : (1) avec angles (2) aux moitiés décalées (3) usagées ou sales. L'utilisation de projectiles inappropriés entraîne l'annulation de la garantie.



No utilice en ningún caso bolas: (1) con rebabas, (2) con mitades desplazadas, (3) usadas o sucias. Si se utilizan proyectiles distintos de los apropiados, quedará anulada la garantía.

In ogni caso non usare i seguenti pallini: (1) deformati, (2) con metà sfalsate, (3) usati, sporchi. La garanzia decade in caso di uso di proiettili non adatti.

Ни в коем случае не используйте следующие пули: (1) с зазубринами, (2) со смещеными половинками, (3) использованные или загрязненные пули. При использовании непредназначенных пули, для данного типа оружия зарядов гарантия теряет силу.


Proszę w żadnym wypadku nie używać następujących kulek: (1) z zadziarami, (2) z przestawionymi połówkami, (3) używanych i zabrudzonych. W przypadku stosowania niewłaściwych pocisków gwarancja wygasza.

Soha ne használja a következő lövedékeket: (1) koptatott, (2) a két fele nem egy vonalban van, (3) használt, szennyezett. A nem megfelelő lövedékek használata a garancia elvesztését vonja maga után.



6

SIGHTS • VISIERUNG • HAUSSE • MIRA • MIRE ПРИЦЕЛЬНОЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ • CELOWNICZE • IRÁNYZÉKOK

**7**

SHOOTING • SCHIESSEN • TIR • DISPARO
TIRO • СТРЕЛЬБА • МОЖНА ОДДАЧУ СТРЭЛЫ • LÖVÉS



**PROBLEMS • PROBLEME
 DYSFONCTIONNEMENTS • PROBLEMAS
 PROBLEMI • ПРОБЛЕМЫ
 PROBLEMY • PROBLÉMA**

**POSSIBLE CAUSES • MÖGLICHE GRÜNDE CAUSES
 POSSIBLES • POSIBLES CAUSAS POSSIBLI CAUSE •
 ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МОŽLIWE PRZYCZYNY •
 LEHETSÉGES OKOK**

| | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| Safety activated | CO ₂ capsule not pierced | Dirty barrel |
| Waffe gesichert | CO ₂ -Kapsel nicht angestochen | Lauf verschmutzt |
| Sécurité de l'arme endenchée | Capsule de CO ₂ non percée rcée | Canon encrassé |
| Seguro activado | Cápsula de CO ₂ sin perforar | Cañón sucio |
| Sicura attivata | Capsula a CO ₂ non bucata | Canna sporca internamente |
| Oружие стоит на предохранителе | Отсутствие накола баллончика с CO ₂ | Ствол загрязнен |
| Broni zabezpieczona | Nabój CO ₂ nie przekluty | Zanieczyszczona lufa |
| Aktivált biztosító | CO ₂ patron nincs | Szennyezett fegyvercső |
| | átlyukasztva | |

Gun does not shoot • Waffe schießt nicht l'arme ne tire pas • El arma no dispara

L'arma non spara • Плохие показатели стрельбы zle efekty strzelania • A fegyver nem lö



Faulty shooting direction • Schlechte Schussleistung
 Mauvaise performance de tir • Potencia de disparo deficiente Scarsa precisione • Оружие не стреляет broní nie strzela • Hibás lőirány



Low shooting speed • Geringe Schussgeschwindigkeit
 Faible vitesse du projectile • Escasa velocidad de disparo Velocità ridotta del proiettile • Слабая скорость полета пулы niska prędkość śrutu • Alacsony lövési sebesség



| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| CO ₂ capsule / Magazine empty CO ₂ -Kapsel / Magazin leer Capsule de CO ₂ / Chargeur vide Capsula a CO ₂ / Caricatore vuoto Cápsula de CO ₂ / Cargador vacío Баллончик с CO ₂ / Магазин пустой Nabój CO ₂ / Magazynek pusty Üres tár / CO ₂ patron | Extreme temperatures Extreme Temperaturen Températures extrêmes Temperaturas extremas Temperature estreme Экстремальные температуры Ekstremalne temperatur Szélsőséges hőmérsékletek | Wrong ammunition Falsche Munition Mauvaises munitions Munición errónea Munizione sbagliata Боеприпасы не подходят Zła amunicja Nem megfelelő lőszer | Ammunition badly loaded Munition falsch geladen Munitions mal chargées Munición mal cargada Munizione caricata in maniera errata Боеприпасы неправильно снаряжены Niepoprawnie załadowana amunicja Rosszul betöltött lőszer | Sight not properly adjusted Visierung nicht richtig eingestellt Dispositif de visée mal réglé La mira no está bien ajustada Dispositivo di mira non regolato correttamente Неправильно установлен прицел Błędnie ustawiony celownik Nem megfelelően beállított irányzék |
|---|---|--|--|--|



Power Source • Antrieb • Source de Propulsion • Propulsión •
 Alimentazione Источник энергии • Zrđđo • Energiaforrás

Caliber / Ammo • Kaliber / Munition • Calibre / Munitions • Kaliber / Munitón Calibro / Munizioni
 • Калибр • Kaliber / Amunicja • Kalibre / Kaliber / Lőszér

Capacity • Kapazität • Capacité • Capacidad
 Capacità • Емкость магазина • Pojemność magazynka • Tárhakapacitás

Energy / Velocity • Energie / Geschwindigkeit • énergie / Vitesse
 Energía / Velocidad • Energia / Velocità • Энергия / Скорость полета
 пули Energy / Prędkość • Energi / Energia / Sebesség

Sights • Visierung • Dispositif de visée • Dispositivo visor • Mire Прицельное
 приспособление • Przyrządy celownicze • Irányezék

Trigger • Abzug • Détenue • Accion • Scatto • Спусковой механизм • Spust • Elsütőbillentyű

Safety • Sicherung • Sécurité • Seguro
 Sikura • предохранитель • Bezpiecznik • Biztonság

Barrel length • Lauflänge • Logueur canon • Longitud del cañón Lunghezza canna •
 Длина ствола • Długość lufy • Csőhossz

Dangerous area up to • Max. Gefahrenbereich bis zu • Zone de danger s'étendant Distancia máxima de
 peligro • Distanza massima di pericolo • Макс. протяженность опасной зоны • Maks. obszar
 zagrożenia do • Veszélyes lőtávolság

Weight • Gewicht • Poids • Peso • Peso • Bec • Waga • Súly

Overall length • Gesamtlänge • Longueur • Longitud Lunghezza • Длина
 Długość całkowita • Teljes hosszúság

12 g CO₂ capsule • 12 g CO₂-Kapsel • Capsule de CO₂; 12 g • Cápsula de 12 g de CO₂ Capsula CO₂ 12
 g • Баллончик с 12 г CO₂ • kapsuła CO₂ 12 g • 12 grammos CO₂ patron

.50

6 db

2.4765: < 7,5 J 110 m/s  **2.4766:** < 11 J: 135m/s

Fixed front and rear • Kimmre und Korn fest • Punto de mira y visor fijos • Mirino e tacca di mira fissi •
 Прицельная планка и мушка неподвижные • Szczerbina i muszka - niereglowane • Fix első és hátsó

Double Action • Double-Action • Double Action • Double Action • Double Action • Двойного действия
 • Podwójnego działania • Double Action

Trigger safety • Abzugzüngelsicherung • Sécurité de la détente • Seguro de la lengüeta del gatillo Sicura del
 grilletto • Предохранитель спускового крючка • Zabezpieczenie spustu • Kioldóbiztosítás

108 mm

2.4765: 250 m

2.4766: 350 m

682 g

203 mm

2.4765


| UMAREX REF. NO.: | PARTNUMBER: | ITEM: |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 2.4765.10.01.1 | 1-01 | FRAME FOR 7,5J |
| 81.10.0005 | 1-04 | FRAME COVER |
| 81.10.0006 | 1-11 | AXIS 3X25.5 |
| 81.10.0007 | 1-12 | AXIS 3X14 |
| 81.10.0008 | 1-13 | AXIS 3X25 |
| 81.10.0095 | 1-40 | AXIS 2X17.5 |
| 81.20.0192 | 1-09 | PUSHING PARTS |
| 81.20.0010 | 1-25 | TRIGGER RELEASE LEVER |
| 81.20.0120 | 1-23 | TRIGGER SPRING |
| 81.20.0009 | 1-24 | TRIGGER RELEASE SPRING |
| 81.20.0021 | 1B | TRIGGER ASSY. |
| 81.50.0043 | 3-01 | BB HOLDER |
| 2.4765.40.01 | 2 | SLIDE ASSY. 7,5J |
| 81.60.0146 | 1D | SPRING GUIDE ASSY. |
| 2.4765.60.02 | 7 | VALVE ASSY. 7,5J |
| 81.60.0121 | 7-05 | O-RING 6X1.5 |
| 81.60.0012 | 7-06 | O-RING 11X1.2 |
| 81.60.0010 | 8-03 | PIERCER SEAL |
| 81.60.0148 | 7B | OUTLED VALVE SET |
| 81.60.0147 | 1A | BB FOLLOWER ASSY. |
| 81.60.0027 | 8A | PIERCER SCREW ASSY. |
| 81.70.0003 | 2-02 | FRONT SIGHT (FIBER OPTIC) |
| 81.70.0004 | 2-03 | REAR SIGHT (FIBER OPTIC) |


2.4766

| UMAREX REF. NO.: | PARTNUMBER: | ITEM: |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 81.10.0005 | 1-04 | FRAME COVER |
| 81.10.0006 | 1-11 | AXIS 3X25.5 |
| 81.10.0007 | 1-12 | AXIS 3X14 |
| 81.10.0008 | 1-13 | AXIS 3X25 |
| 81.10.0095 | 1-40 | AXIS 2X17.5 |
| 81.20.0192 | 1-09 | PUSHING PARTS |
| 81.20.0010 | 1-25 | TRIGGER RELEASE LEVER |
| 81.20.0120 | 1-23 | TRIGGER SPRING |
| 81.20.0009 | 1-24 | TRIGGER RELEASE SPRING |
| 81.20.0021 | 1B | TRIGGER ASSY. |
| 81.50.0043 | 3-01 | BB HOLDER |
| 2.4765.40.01 | 2 | SPRING GUIDE ASSY. |
| 81.60.0146 | 1D | O-RING 6X1.5 |
| 81.60.0012 | 7-05 | O-RING 11X1.2 |
| 81.60.0010 | 7-06 | PIERCER SEAL |
| 81.60.0121 | 7B | OUTLED VALVE SET |
| 81.60.0012 | 8A | BB FOLLOWER ASSY. |
| 81.60.0010 | 8B | PIERCER SCREW ASSY. |
| 81.60.0148 | 2-02 | FRONT SIGHT (FIBER OPTIC) |
| 81.60.0147 | 2-03 | REAR SIGHT (FIBER OPTIC) |
| 81.60.0027 | 1-01 | FRAME FOR 11J |
| 81.70.0003 | 2 | SLIDE ASSY. 11J |
| 81.70.0004 | 7 | VALVE ASSY. 11J |

10 SPARE PARTS • ERSATZTEILE • PIÈCES DÉTACHÉES • PIEZAS DE REPUESTO 10 PARTI DI RICAMBIO • ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ • 3CZEŚCI ZAMIENNE • PÓTALKATRÉSZEK


2.4765








10 SPARE PARTS • ERSATZTEILE • PIÈCES DÉTACHÉES • PIEZAS DE REPUESTO 10 PARTI DI RICAMBIO • ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ • 3CZĘŚCI ZAMIENNE • PÓTALKATRÉSZEK

2.4766





A large grid of plus signs, arranged in 20 rows and 20 columns, forming a perfect square pattern.

A large grid of plus signs, arranged in 20 rows and 20 columns, forming a perfect square pattern.



EN We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information. **DE** Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. **FR** Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie. **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía. **IT** Con riserva di modifiche di colore e di design, di miglioramenti tecnici, di errori di stampa e di sbagli. Tutte le informazioni senza garanzia. **RU** Изменения цвета и дизайна, а также технические улучшения, опечатки и ошибки не исключены. Мы не гарантируем точность сведений. **PL** Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek, błędów w druku, zmian koloru i designu, jak również do wprowadzania technicznych ulepszeń. Wszystkie informacje bez gwarancji. **HU** Fenntartjuk a jogot a szín- és dizájn változtatásra, valamint a technikai fejlesztésekre. Nyomtatási hibákért vagy helytelen információkért felelősséget nem vállalunk.

UMAREX GmbH & Co. KG • Donnerfeld 2 • 59757 Arnsberg • Germany • service@umarex.de

A leírás a
következő
modellekre
vonatkozik:

2.4765

2.4766

WWW.UMAREX.COM