

# HIDEGBARNÍTÓ FOLYADÉK

## Használati útmutató

**A hidegbarnító folyadék fém felületek sötétítésének/barnításának helyreállítására ajánlott. Ideális sérülések, kisebb karcok eltüntetésére. Kiváló fedőképességgel rendelkezik tartós bevonatot képezve a felületen.**

### **Felhasználási javaslat:**

**A barnításra előkészített alkatrészeknek fémtisztának, rozsdamentesnek kell lenni.**

**Az alkatrészeknek teljesen zsírmentesnek kell lenni. Olajszennyeződés esetén alkalmazzon zsírtalanító hatású szert. A zsírtalanítás minőségét vízlepergetéssel ellenőrizhetjük.**

**Az előkészítés után a folyadékot cseppentővel vagy applikátorral vigye fel a barnítandó részekre.**

**A legjobb eredmény érdekében vegye figyelembe, hogy a számos hidegbarnító folyadék nem jól alkalmazható és hatásuk nem lesz megfelelő a 3%-nál több krómot tartalmazó fémen.**

**Hagyja hatni a folyadékot pár percig (körülbelül 3 percig), amíg egy szürkés bevonat képződik. Ezután törölje le először nedves/vizes ruhával, később száraz puha ruhával a kezelt felületet. Szükség esetén megismételhető a folyamat.**

**A megfelelően tisztított és zsírtalanított fémfelületet mély fekete színűre barnítja. A továbbiakban a kész felületet olajjal vagy olajos ronggyal kezelhetjük.**