



Harmónia – VASÁSZBOLTOK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAROKLŐFEGYVEREKHEZ, REVOLVEREKHEZ

Kezelés, karbantartás:

A fegyver kézbevételekor első és legfontosabb teendő, megbizonyosodni a tár, forgódob és a töltényűr töltetlenségéről. Használat előtt, az első lövés pontossága érdekében a céllövő fegyvereknél ajánlatos tisztára kihúzni a csövet, ügyelve arra, hogy ne maradjon a csőben idegen anyag, mert az csődudort, csőrobbanást okozhat.

Az öntöltő marokfegyverek tárazása a következő képen történik:

1. A tár kivétele a fegyverből
3. A töltények behelyezése egyenként a tárba, úgy hogy a lövedék a cső irányába essék.
4. **FONTOS!**
Több töltényt ne töltsön a tárba, mint amennyit a táron lévő jelölés engedélyez
5. A tár visszacsúsztatása a fegyverbe.

Az öntöltő fegyver működtetése:

1. Biztosítsa ki a fegyvert a biztosító kar megfelelő elmozdításával
2. A pisztoly csövet semleges irányba fordítva (lehetőleg a föld felé) ütközésig húzza hátra a szánt.
3. A szánt engedje el, a szánfeszítő rugó hatására a fegyverszán visszacsúszik kiinduló helyzetbe.
4. A fegyver tűzkész állapotba került, ha nem akarja használni mindenképpen biztosítsa be a biztosító kar megfelelő elmozdításával.
5. A fegyverrel tüzelni a biztosító kar elmozdítása után azonnal lehetséges az elsütőbillentyű elhúzásával.
6. A fegyver lövéskor a löporgázok hatásait kihasználva minden lövés után újratölti önmagát, mindaddig, míg a tárból a lőszer ki nem fogy.
7. A tár kiürülését a hátsó holtponon megakadt szán jelzi.
8. A szán alaphelyzetbe állását a szánakasztó lenyomásával éri el.

Használat után célszerű megtisztítani, átolajozni a fegyvert.

Tisztításhoz fődarabjaira szét kell szedni a fegyvert. A csövet csak a töltényűr felől szabad kihúzni. A tisztítást savmentes olajjal, csőkefével végezzük el.

A szánt belül gondosan meg kell tisztítani, hogy a löpormaradványok és egyéb szennyeződés ne akadályozza a működést. Ezek eltávolítása után a csúszófelületeket olajozzuk be.

A revolver töltése és ürítése a működési elvtől függően kétféle módon történhet.

1. A cső és a tár előrebillentése után a töltényeket behelyezzük a forgótárba (ürítéskor . kivesszük a lőszert a tárból)
2. A forgótárat oldalra kibillentjük és végrehajtjuk a töltést - ürítést.